

PANTALÓN RISK H.V. CURRENT

Protección multinorma
con alta visibilidad para
trabajos industriales de alto
riesgo.



COMPOSICIÓN

80% ALGODÓN
19% POLIÉSTER
1% FIBRA ANTIESTÁTICA

TALLAS

S - M - L - XL - XXL - XXXL

COLORES



ATPV
11
CAL/CM²

ELIM
9,9
CAL/CM²

DELANTERO



ESPALDA



DESCRIPCIONES

- 1** BOLSILLOS LATERALES: Permiten un acceso rápido y cómodo a los elementos de uso frecuente.
- 2** BOLSILLO CARGO CON TAPA: Permite almacenar herramientas y accesorios de forma práctica y segura.
- 3** RODILLERA CON ACCESO SUPERIOR: Facilita la incorporación de protección para trabajos de mayor exigencia.
- 4** REFLECTANTE DE ALTA VISIBILIDAD: Mejora la visibilidad del usuario en condiciones de baja iluminación.
- 5** CINTURA SEMI ELASTICADA: Favorece un ajuste cómodo y una mayor libertad de movimiento.
- 6** BOLSILLO TRASEROS CON TAPA: Permite almacenar herramientas y accesorios de forma práctica y segura.
- 7** BOLSILLO LAPICERO: Facilita el acceso a los elementos de uso frecuente.

DETALLES



BOLSILLO LATERAL



BOLSILLOS TRASEROS



RODILLERA

1. PROTECCIÓN CERTIFICADA

La prenda ha sido ensayada y certificada bajo las siguientes normas.
Ensayos realizados tras 50 ciclos de lavado a 60 °C (acabado fluorocarbonado cada 5 ciclos).

 Ropa de protección EN ISO 13688:2013 +A1:2021 Cumple	 Calor y llama EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, F1	 Antiestático EN 1149-5:2018 Cumple	 Arco eléctrico EN 61482-2:2020 ATPV 11 cal/cm² ELIM 9,9 cal/cm²	 Salpicaduras químicas EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo PB(6)	 Visibilidad mejorada EN 17353:2020 Tipo P3
--	---	--	---	---	--

2. PROPIEDADES DE LA TELA

PROPIEDAD	MÉTODO	RESULTADO
 Gramaje	EN ISO 12127	260 g/m² ±5%
 Ancho	-	150 cm ±5%
 Resistencia a penetración de líquidos (H ₂ SO ₄)	UNE 40380	98,5% (urdimbre) / 98,8% (trama)
 Variación dimensional	EN ISO 5077	Cumple
 Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1	Cumple
 Resistencia al desgarro	EN ISO 13937-2	Cumple
 Visibilidad mejorada	EN 17353:2020	Cumple

3. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

-  Lavar a máquina máx. 60°C.
-  No usar blanqueador.
-  Secar a temperatura baja.
-  Planchar a temperatura baja.
-  No lavar en seco.

4. Recomendaciones

-  Almacenar en un lugar seco, ventilado y protegido de la luz solar.
-  Revisar la prenda antes de cada uso.
-  Reemplazar la prenda si presenta desgaste excesivo o daño estructural.

VALIDACIÓN ISP

Instituto de
Salud Pública
Ministerio de Salud

CERTIFICACIÓN
EUROPEA



SEGURIDAD
ELÉCTRICA



• **ALTERNATIVAS DE COLOR**

